

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6316 - 1992

Z4 系列直流电动机技术条件 (机座号 100 ~ 355)

1992-06-26 发布

1993-01-01 实施

中华人民共和国机械行业标准

JB/T 6316 - 1992

Z4 系列直流电动机技术条件 (机座号 100~355)

本标准规定了 Z4 系列直流电动机的形式、基本参数与尺寸、技术要求,检验规则以及标志、包装和保用期等内容。

本标准适用于由静止电力变流器供电的 Z4 系列直流电动机(机座号 100~355)(以下简称电动机)。 凡属本系列电动机所派生的各种电动机也可参照执行。

2 引用标准

GB 755	旋转电机 基本技术要求
GB 4942.1	电机 外壳防护分级
GB 977	电机结构及安装型式代号
GB 1993	电机 冷却方法
GB 4772.1	电机尺寸及公差 机座号 36-400 凸缘号 FF55~FF1080 或 FT55~FT1080 的
	电机
GB 10069.1	旋转电机噪声测定方法及限值 噪声工程测定方法
GB 10068.1	旋转电机振动测定方法及限值 振动测定方法
GB 1311	直流电机试验方法
GB 191	包装储运图示标志
ZB/T KZ23002	直流电机电枢绕组匝间绝缘试验规范
GB 12665	电机在一般环境条件下使用的湿热试验要求

3 型式、基本参数 与尺寸

- 3.1 电动机的冷却方法为 IC06, 也可为 IC17 或 IC37 (见 GB 1993)。
- 3.2 电动机的外壳防护等级为 IP21S (IC06), 也可为 IP23 (IC17) 或 IP44(IC37)(见 GB 4942.1)。
- **3.3** 电动机均有底脚,其结构及安装型式为 IMB3、IMB35、IMB5、IMV1 和 IMV15 (见 GB 997),按表 1 的规定制造。

表 1

机座号	结构及安装代号	结构特点及安装型式
100~355	В3	卧式、底脚安装
100~280	B35	卧式、底脚安装、并附用凸缘安装
	V ₁	立式、轴伸向下、凸缘安装
	V15	立式、轴伸向下、底脚安装、并附用凸缘安装
100~200	B5	卧式、凸缘安装


- 3.4 电动机的定额是以 S1 工作制为基准的连续定额。
- 3.5 电动机按下列额定功率制造:
- 1.5, 2.2, 3, 4, 5.5, 7.5, 11, 15, 18.5, 22, 30, 37, 45, 55, 75, 90, 110, 132, 160, 185, 200, 220, 250, 280, 315, 355, 400, 450 kW.
- 3.6 电动机由静止电力变流器供电。其额定电压与变流器型式、交流侧电压的相应关系按表 2 的规定。
- 3.7 电动机的机座号与转速、电压及功率的对应关系应按表 3、表 4 的规定。

 表 2	v
变流器型式	交流侧电压
单相标子教 凌婴	220


电动机额定电压	变流器型式	交流侧电压
160	单相桥式整流器	220
440	三相全控桥式整流器	380
	表 3	

·		#6 e	<u> </u>		7.0077		夜 3								
	<u> </u>	新 st		馬	160V	T		初	定	电 压	. 44	0V		·	,
机座号	功率 kW	额定 转速 r/min	最高 转速 r/min	功率 kW	额定 转速 r/min	最高 转速 r/min	功率 kW	额定 转速 r/min	最高 转速 r/min	功率 kW	额定 转速 r/min	最高 转速 r/min	功率 kW	额定 转速 r/min	最高 转速 r/min
100—1	2. 2	1490	3000	1.5	955	2000	4	2960	4000	2. 2	1480	3000	1.5	990	2000
112/2—110	3	1540	3000	2. 2	975	2000	5.5	2940	4000	3	1500	3000	2. 2	965	2000
112/2—2	4	1450	3000	3	1070	2000	7.5	2980	4000	4	1500	3000	.3	1010	2000
112/4—1	5.5	1520	3000	4	990	2000	11	2950	3500	5.5	1480	1800	4	980	1100
112/4—2				5.5	1090	2000	15	3035	3600	7.5	1480	1800	5. 5	1025	1200
132—1							18.5	2850	4000	11	1480	2200	7.5	975	1600
132—2							22	3090	3600	15	1510	2500	11	995	1400
132—3							30	3000	3600	18-5	1540	2200	15	1050	1600
160—11							37	3000	3500	22	1500	3000			
160-2123													18.5	1000	2000
160-22							45	3000	3500						
160-31										30	1500	3000	22	1000	2000
16032							55	3010	3500						

注:1) 机座号112/2-1标注说明如下:



2) 机座号160/21标注说明如下:



JB/T 6316 - 1992

表 4

						15 4								
					额	定	电	压		440V				-
Att etc El	30	00r/min	15	00r/min	10	00r/min	75	0r/min	60	Or/min	50	Or/min	40	0r/min
机座号	功率	最高转速	功率	最高转速	功率	最高转速	功率	最高转速	功率	最高转速	功率	最高转速	功率	最高转速
	kW	f	kW	r/min	kW		kW	i	kW		kW	r/min	kW	r/min
180—11			37	3000	ļ		18. 5	1900	15	2000				
180—21			45	2800	30	2000	22	1400	18. 5	1600				
180—22	75	3400]]						
180—31					37	2000			22	1250				
180—41			55	3000			30	2000						
180—42	90	3200		:										
200—11					45	2000	37	1600			22	1000		
20012	110	3000								}				
200—21			75	3000					30	1000				
200—31			90	2800	55	2000	45	1400	37	1200	30	750		
20032	132	3200												
225-11			110	3000	75	2000	55	1300	45	1200	37	1000		
225-21							İ		55	1000	45	1000		
225—31			132	2400	90	2000	7 5	2250				:		
250—11					110	2000				·				
250-12			160	2100										
250—21			185	2200			90	2250				:		
250-31			200	2400	132	2000			75	2000	55	1500		
250 -4 1			220	2400		,	110	1600	90	1600	75	1500		
250—42					160	2000								
280—11			250	2000										
280—21					200	2000	132	1600	110	1500				
28022		,	280	1000										
280—31					220	2000			132	1000	90	1400		
280—32			315	1800			160	1700			ľ			
280—41							185	1900			110	1000		
280—42					250	1800								
31511								·	160	1900	132	1600	110	1200
315—12			355	1800	280	1600	200	1900						
315—21		į							185	1600	160	1500		
315—22					315	1600	250	1600						
315—31													132	1200
315—32					355	1600	280	1600	200	1500				
315—41											185	1500	160	1200
315—42					400	1400	315	1600	250	1600				

JB/T 6316 - 1992

续表 4

					额	定	电	压		440V				
	30	00r/min	15	00r/min	100	00r/min	75	Or/min	60	0r/min	50	0r/min	40	Or/min
机座号	功率 kW	最高转速 r/min	功率 kW	最高转速 r/min	功率 kW		功率 kW	最高转速 r/min	功率 kW		功率 kW	l	功率 kW	1
355—11									280	1500	200	1500	185	1200
355—12					450	1500	355	1500				İ		
355-21				ļ									200	1200
355—22							400	1600	31	1500	250	1600		
355-31													220	1200
355-32		ŀ		į			450	1100	355	1600	315	1500		
355-42									400	1300	355	1200	250	1200

注:机座号 315-11~355-42 带有补偿绕组。




图 1 Z4—100~160

图 2 Z4—180~355

							表 5 IM	В3								n	nm	
				安	装	尺。	†					5	小 形	尺寸	t		·	
机座号	A	В	С	D	E	F	G	Н	K	AB	AC	AD	<i>b</i> ₁	BB	L	L_1	HD	
100-1	160	318	63±2.0	24 ^{±0.009}	50	8-0.036	20_02	100_0.5	12 +0.43	210	245	190	165	380	510	590	420	
112/2—1		337.5		28 ^{±0.009}	60	0	04.0							410	555	615		
112/22	190	367.5	70±2.0	70±2.0	28-0.004	60	8_0.036	24_0.2	112_0.5	1.0+0.43	075	0.65	210	180	440	505	645	475
112/4—1	130	347.5		32 ^{+0.018}	00	10-0.036	00.0	112-0.5	12+0.43	235	265	210		420	585	645		
112/4—2		387.5		3∠ _{+0.002}	80	10-0.036	27-0.2						220	460	625	605	510	
132-1		355												435	630	825		
132—2	216	405	89±2.0	38 ^{+0.018} +0.002	80	10-0.036	33_02	132_0.5	12 ^{+0.43}	270	305	245	220	485	690	875	550	
132-3		465]									545	740	935]	

续表 5		m	m
安 装 尺 寸 外 形 尺	4		
机 座 号 A B C D E F G H K AB AC AD b ₁ BB	L	L_1	HD
160—11 411 499	755	965	
160—21 451 53	795	1005	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	860	1040	640
160—31 501 58	845	1055	
160—32 566 65	910	1090	
180—11 436 53	805	1035	
180—21 476 57	845	1075	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	910	1140	750
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	895	1125	750
180—41 586 68	955	1185	
180—42 651 74	1020	1250	
200—11 566 66	990	1170	
200—12 614 70	1035	1220	
$200-21 \qquad 318 606 \cdot 133\pm 3.0 65^{+0.030}_{-0.011} 140 18^{+0.043}_{-0.043} 58^{+0.02}_{-0.2} 200^{+0.52}_{-0.5} 19^{+0.52}_{-0.52} 410 440 365 310 70$	1030	1210	790
200—31 686 78	1110	1290	
200—32 734 82	1155	1340	
225—11 701 79	1150	1615	
$225-21 \qquad 356 \qquad 751 \qquad 149\pm 4.0 \qquad 75\stackrel{0.030}{\downarrow 0.011} \qquad 140 \qquad 20\stackrel{0}{\downarrow 0.052} \qquad 67.5\stackrel{0}{\downarrow 0.02} \qquad 225\stackrel{0}{\downarrow 0.52} \qquad 450 \qquad 485 \qquad 410 \qquad 370 \qquad 84$	1200	1665	1000
225—31 811 90	1260	1725	
250—11 715 81	1235	1650	
250—12 775 87	5 1295	1710	
250—21 765	5 1285	1700	
$\begin{array}{c ccccccccccccccccccccccccccccccccccc$	5 1345	1760	1040
25041 895 99	5 1455	1830	
250—42 955 100	5 1475	1890	1

JB/T 6316 - 1992

							续表 5									n	nm	
机 座号		-		安	装	尺,	t			T		3	外 形	尺寸	<u> </u>			
76. 庄 5	A	В	С	D	E	F	G	Н	K	AB	AC	AD	<i>b</i> ₁	BB	L	L_1	HD	
280-11		762							<u> </u>					875	1325	1740		
280—21		822					:		-					935	1385	1800		
280—22		912												1025	1475	1890		
280—31	457	892	190±4.0	$95\substack{+0.035 \\ 0.013}$	170	0 25-0.052	86_0.2	280-1.0	24+0.52	560	595	465	420	1005	1455	1870	1140	
280—32		982			!									1095	1545	1960		
28041		972			!									1085	1535	1950		
280—42		1062												1175	1625	2040		
31511		887									·			1010	1545	1705		
315—12		977												1100	1635	1795		
315—21		967	1											1090	1625	1785		
315-22		1057		100+000	22.5	a 0	n	0	+0.52					1180	1715	1875		
315—31	508	1057	- 216±4.0	216±4.0	100+0.035	210	$28_{-0.052}^{0}$	90-0.2	315 _{-1.0}	28 0 28 0	630	665	500	430	1180	1715	1875	1310
315-32	-	1147												1270	1805	1965		
315—41	1	1157	-											1280	1815	1975		
315-42		1247												1370	1905	2065		
355—11		968								1				1105	1700	1815		
355—12	1	1058												1195	1790	1905		
355-21]	1058												1195	1790	1905		
355—22	610	1148		110 + 0.035	210	28 _{-0.052}	100-0.2	355_0 _{1.0}	28	710	745	715	430	1285	1880	1995	1390	
355—31	1	1158												İ	1295	1890	ļ	
35532	1		-											1385	1980			
355—42	1	1358											İ	1495	2090			




图 3 Z4-100~160

图 4 Z4—180~280

							表 6	IMB3	5 ,IMB5²) ,	IMV	V1 ,IM V15	5									1	mm		
#1 dt =		·				安	装	尺寸	r								5	小 尹	钐 万	र ऱ	t			
机座号	A	В	С	D	E	F	G	Н	K	M	N	S	孔数	T	P	AB	AD	<i>b</i> ₁	BB	L	L_1	HD	L ₂ 1)	
100-1	160	318	63±2.0	24 ^{+0.009}	50	8_0.036	20_0.2	100-0.5	12 +0.43	215	180 ^{+0.014}	15 ^{+0.43}	4	4	250	210	190	165	380	510	590	420	530	
112/2-1		337. 5		0.0+0.009	40	-	0 24_0.2												410	555	615		575	
112/2-2	190	367.5	70±2.0	28 ^{±0.009}	60	8-0.036	Z4-0.2	1100	12 ^{+0.43}	215	180 ⁺ 0:014	15+0.43			850	025			440	585	645	475	605	
112/4—1	130	347. 5	70±2.0	32+0.018	20+0.018	80	10-0.036	27_0,2	112_0.5	120	213	180-0.011	13.9	4	4	250	233	210		420	585	645		605
112/4-2		387. 5		34+0.002	av	10-0.036	2 !_0.2											220	460	625	685	510	645	
132—1		355																	435	630	825		650	
132/2	216	405	89±2.0	38 ^{+0.018}	80	$10^{-0}_{-0.036}$	33_0.2	132-0.5	12 ^{+0.43}	265	230±0:016	15+0.43	4	4	300	270	245	220	485	690	875	550	710	
132—3		465																	545	740	935		760	

JB/T 6316 - 1992

								练 当	₹ 6												n	nm	
	Ī					d+		尺寸									<i>h</i>	.	 . F	<u>.</u> 4			
机座号						安		H	K	М	N		孔数	τ	P	AB			1			HD	$\frac{1}{L_2}$
	A	В	C	D	E	<i>F</i>	G	- A		IVI			76.30			1117		0,		755			795
160—11		411															i			-	1005	<u> </u>	835
160-21		451				0			10.40			10.52		_								-	
160—22	254	516	108±3.0	48 ^{+0.018}	110	$14_{-0.043}^{0}$	42.5-0.2	160-0.5	15 ^{+0.43}	300	250+0.016	19+0.52	4	5	350	330	295	240			1040	- }-	
16031		501											!	i				İ			1055	-	885 ——
160-32		566											ļ		<u> </u>				650	910	1090	{	950
180—11		436																	530	805	1035	8	855
180—21	1	476																	570	845	1075	1	895
180—22	1	541		+0 020		O		700 O	15 ^{+0.43}	250	300±0.016	1 0+0.52	4	E	400	370	300	310	635	910	1140	750	960
180—31	279	526	121±3.0	55 70.011	110	16-ŏ.043	49-0.2	180_0.5	19,5	350	300 ± 0, 016	19 0	1	"	400	310	300	310	620	895	1125		945
180—41	†	586		:															680	955	1185	1	1005
180—42	1	651															ļ		745	1020	1250	1	1070
200—11	 	566			 														660	990	1170	1	1040
200—12	1	614	{													ļ		ļ	705	1035	1220]	1085
200-21	318		133±3.0	65+0.030	140	18-0.043	58-0.2	200-0.5	19+0.52	400	350 ± 0.018	19+0.52	8	5	450	410	365	310	700	1030	1210	830 1	1080
200—31	-	686	100 200			12 0.0.5		5.5	0										780	1110	1290]	1160
	-	<u> </u>	1											ļ					825	1155	51340		1205
200—32	+	734	 	-	 			-					+		+			 	ļ	 	01615	-	1200
225-11	4	701				00.0	00 5 0	005 0	10+0.52	[450±0.000	1040 52		E	557	450	410	370	-	\vdash	01665		
225—21	356	751	149±4.0	75+0.030	140	20-0.052	67. 5-0.2	225_0.5	19+0.52	500	450±0.020	1370.52	6	3	330	430	410	310		+	+ - 1	i	
225—31		811		<u> </u>	<u></u>	<u> </u>	<u> </u>		<u> </u>		<u> </u>						<u> </u>		905	1260	01725		1310

JB/T 6316 - 1992

								续	表 6												m	ım	
机座号		,				安	装	尺寸	f								,	小 五	色质	₹ ¬	<u>†</u>		
ルE 5	A	В	c	D	E		G	Н	K	M	N	S	孔数	T	P	AB	AD	b ₁	BB	L	L_1	dD	$L_2^{(1)}$
250—11		715				- '									-				815	1235	1650	1	295
250—12		775																	875	1295	1710	1	1355
250—21	406	765	169440	ar+0.035	1.50	oo 0			A++0.52			- 10.52							865	1285	1700	1	345
250—31	400	825	168±4.0	85 ^{‡0.035}	170	22_0.052	76-8.2	250-0.5	24 ^{+0.52}	600	550±0.022	24 ^{+0.52}	8	6	660	500	440	370		1345	1760	040-	
250—41] .	895																	995	1455	1830	1	515
250—42		955																İ	1055	1475	1890	1	535
·280—11		762																	875	1325	1740	1	390
280—21		822														:			935	1385	1800	1	450
280—22		912																	1025	1475	1890	1	540
280—31	457	892	190±4.0	95‡0.035 0.013	170	$25_{-0.052}^{0}$	86-8.2	280-1.0	24 +0.52	600	550±0.022	24+0.52	8	6	660	560	465	420	1005	1455	18701	- 1401	520
280—32		982																	1095	1545	1960	1	610
280-41		972																	1085	1535	1950	-	600
280—42]	1062																			2040	-	.690

注:1) L: 尺寸为立式安装 IMV1 及 IMV15 型的电机总长(不包括外鼓风机)。

²⁾ IMB5 型制造到机座号 200 mm。

JB/T 6316 - 1992

表 10	mm
底脚外边缘间距离的最大尺寸 BB	平面度公差
380~400	0.20
>400~630	0. 25
>630~1495	0.30

3. 16 凸缘止口对电机轴线的径向圆跳动公差和凸缘配合面对电机轴线的端面圆跳动公差应符合表 11 的规定。

11
圆 跳 动 公 差
0-100
0- 125
0.160

- 3.17 底脚螺栓通孔的位置度公差为Ø0.5ZM以轴伸的轴线为基准。
 - 注,Z为底脚螺栓通孔直径K或凸缘通孔直径S与螺栓直径的基本尺寸之差。
- 3.18 凸缘通孔的位置度公差为∅0.52 € 以轴伸的轴线为基准。

4 技术要求

- 4.1 电动机应符合本标准的要求,并按照经规定程序批准的图样及技术文件制造。
- 4.2 在下列海拔高度、环境空气温度及环境空气相对湿度条件下,电动机应能额定运行。
- 4.2.1 海拔不超过 1000 m。
- 4.2.2 环境空气温度随季节而变化,但不超过40℃。
- 4.2.3 最低环境空气温度为5℃。
- 4.2.4 最湿月月平均最高相对湿度为90%,同时该月月平均最低温度不高于25℃。
- 4.3 电动机运行期间电源电压与额定值的偏差应按 GB 755 的规定。
- 4.4 额定电压为 160V 的电动机使用时应配置外接电抗器,电抗器的电感值应在电动机铭牌上标明。
- 4.5 电动机的电刷位置应在中性线上。在额定负载和励磁电流为额定值情况下,电动机正逆两个转向的转速差,应不超过两者算术平均值的 5%。
- 4.6 电动机在额定负载和工作温度时,其转速容差应不超过表 12 的规定。

表 12

每 1000r/min 的千瓦数	转 速 容 差
0.67~2.5以下	±10%
2.5~10以下	±7.5%
10 及以上	±5%

4.7 电动机在功率、电压和转速为额定值时,其效率的保证值应符合表 13 的规定。

JB/T 6316 - 1992

							表 13								
功率 kW	额定电压 V	效率 %	额定 转速 r/min	效率 %	额定 转速 r/min	效率 %	额定 转速 r/min	效率	额定 转速 r/min	效率 %	额定 转速 r/min	效率 %	额定 转速 r/min	效率	额定 转速 r/min
1.5	160					58.5	955								
1.5	440					63.2	990						 		İ
2.2	160			67.8	1490	62.1	975	İ				İ			
2. 2	440			70.6	1480	63.5	965								
3	160			69.1	1540	66.8	1070							!	
3	440			72.8	1500	67.3	1010	,			! !	,	İ		
4	160			72. 6	1450	64-9	990				 				
4	440	80.1	2960	7 6	1500	68. 7	980								
5.5	160			73	1520	69.5	1090								
5.5	440	81.1	2940	75. 7	1480	71.9	1025								
7.5	440	83. 5	2980	78-4	1480	74.5	975]							
1)	440	83- 3	2950	80.9	1480	77.7	995		1						
15	440	85.4	3035	83.4	1510	80.5	1050			74.1	600				
18.5	440	85.9	2850	84.7	1540	79.4	1000	78.1	750	76.8	600		1		
22	440	88. 3	3090	82.6	1500	81.7	1000	79.7	750	76-6	600	77.4	500		
30	440	88.6	3000	85. 7	1500	83.7	1000	81.1	750	80.4	600	79. 5	500		
37	440	88. 5	3000	86.5	1500	83. 6	1000	82. 9	750	82	600	78.8	500		
45	440	89.1	3000	87	1500	85.5	1000	84.1	750	80.8	600	78. 9	500		
55	440	90. 2	3010	87. 7	1500	87. 1	1000	84	750	82.4	600	82. 4	500		
75	440	90.7	3000	89.6	1500	86. 5	1000	85.1	750	84-6	600	83.4	500		
90	440	91.3	3000	90	1500	88	1000	85. 2	750	85	600	85.4	500		
110	440	91.6	3000	89.4	1500	88.1	1000	87.4	750	86	600	86. 9	500	84. 3	400
132	440	92.4	3000	90. 5	1500	89. 1	1000	88- 6	750	86.8	600	86.3	500	85. 3	400
160	440			90.3	1500	89. 2	1000	89.1	750	87.4	600	86	500	85.3	400
185	440			90.5	1500			89. 4	750	88. 5	600	88. 3	500	86-1	400
200	440			91.5	1500	90.1	1000	89. 4	750	89.4	600	88. 9	500	87.5	400
220	440			91.7	1500	90.6	1000							88-4	400
250	440			91.6	1500	91.1	1000	89- 6	750	89	600	89. 5	500	88-8	400
280	440			92. 1	1500	91.6	1000	89.8	750	90. 3	600				
315	440			92. 6	1500	91.9	1000	90. 7	750	90.5	600	89. 5	500		
355	440			92.8	1500	92	1000	91.2	750	91	600	89. 2	500		
400	440					92.7	1000	91.7	750	91. 2	600				
450	440					92.8	1000	92. 1	750						

注,本表中效率值为用静止电力变流器供电时的数值。

^{4.8} 电动机效率的容差应符合表 14 的规定。

	表	14
序号	名 称	容 差
1	间接法	
	额定功率在 50 kW 及以下	-0.15(1-η)
	额定功率在 50 kW 以上	$-0.1(1-\eta)$
2	直接法	-0.15(1-η),最少 为 -0.007

- 4.9 电动机从空载到额定负载,低速至高速的所有情况下,换向火花等级应不超过 $1\frac{1}{2}$ 级。
- 4.10 在热状态和逐渐增加转矩的条件下,电压和转速接近额定值时,电动机应能承受 1.6 倍额定转矩, 历时 15 s 而不发生转速突变、停转或有害变形,此时换向火花应不超过 2 级。过转矩可用相应的过电流 值代基。
- 4.11 电动机在最高满磁场转速和相应的电枢电压下,应能承受 1.5 倍额定电流的偶然过电流,历时不少于 1 min,此时换向火花应不超过 2 级。
- 4.12 电动机在空载情况下,应能承受120%的最高转速,历时2 min 而不发生有害变形。
- 4.13 电动机电枢绕组应能承受匝间冲击耐电压试验而不击穿,其冲击电压试验限值按 ZB/T K23002 的 规定进行。
- 4.14 电动机在空载情况下,将外施电压升高至额定电压的 130%,历时 3 min 应不发生故障。
- 4.15 电动机绕组的绝缘电阻在热状态时或温升试验后,应不低于下式所求得的数值:

$$P = \frac{U}{1000 + P/100}$$

式中:R一绕组的绝缘电阻, $M\Omega$;

U一绕组的额定电压,V;

P一电动机的额定功率,kW。

4.16 电动机绕组应能承受历时 1 min 的耐电压试验, 而绝缘不被击穿, 试验电压的频率为 50 Hz, 并尽可能为正弦波形, 电压的有效值按表 15 的规定。

表	15 V
额 定 电 压	试 验 电 压
€200	1500
>200	2000

- 4.17 电动机在按 GB 12665 所规定的 40℃交变湿热试验方法进行 6 周期的试验后, 绝缘电阻应不低于第 4.15 条的规定, 并应能承受第 4.15 条规定的耐电压试验而不击穿, 但电压的有效值为表 15 规定值的85%。
- 4.18 电动机采用 F 级绝缘,但其换向器允许有 B 级绝缘和 F 级绝缘两种。当运行条件符合第 4.2 条的规定时,电动机各部件的温升限值应符合表 16 的规定。如运行条件与规定不同时,温升限值应按 GB 755 的规定修正。

	表 16	K
	温 升 限 值	
电 机 的 部 件	温度计法 电阻法	
电枢绕组和磁场绕组	105	
表面裸露或仅涂清漆的单层绕组	110	

JB/T 6316 - 1992

	续表 16	К
s and the state of	温升	值
电 机 的 部 件	温度计法	电 阻 法
(B级绝缘) 换向器 (F级绝缘)	80	
(F级绝缘)	90	

4.19 电动机在空载时测得的振动速度有效值应不超过表 17 的规定。

表 17

	轴 中 心 高						
额 定 转 速	100~132	mm >132~225	>225~355				
r/min	100~132						
		振 动 速 度 有 效 值 限 值 mm/s					
400~1800	1.8	1. 8	2. 8				
>1800~3000	1.8	2.8	4. 5				

注: 额定转速为600 r/min 以下的电机,均在600 r/min 时进行考核。

- 4.20 电动机在空载时的 A 计权声功率级的噪声限值有二种规定。
- 4. 20. 1 电动机 (IC17、IC37) 的噪声限值应符合表 18 的规定。

表 18

		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	额 定 转 速			
, , , , , ,			r/min			
额 定 功 率	€960	>960~1320	>1320~1900	>1900~2360	>2360~3150	
kW			噪声限值			
			dB(A)	·····	 	
>1.5~2.2	74	78	81	83	85	
>2. 2~5. 5	77	81	85	86	89	
>5.5~11	81	85	88	90	93	
>11~22	84	88	91	93	96	
>22~37	87	91	94	96	99	
>37~55	90	94	97	98	101	
>55~110	93	97	100	101	103	
>110~220	97	100	103	103	105	
>220~450	99	103	106	106	107	

4. 20. 2 电动机(IC06)的噪声限值应符合表 19的规定。

	表 19	
	额 定 转 速	
	r/min	
轴 中 心 高 H	≤1320 >1320	
mm	噪 声 限 值	
	dB(A)	
100	80 89	
112	84 96	
132	91	
160	91	
180	94 103	
200	97	
225	100	
250	103	
285	105	
315	105	
355	105	

- 4.21 电动机的传动方式为弹性联轴器联接。对有径向力的传动方式,则轴伸允许的附加径向力在订货时由制造厂提供。
- 4.22 电动机的出线盒位置,从传动端视之应在机座的右侧。接线盒内应有接地端子,并在其附近设置接地标志,此标志应保证在电动机整个使用期内不易磨灭。
- 4.23 电动机装配应完整正确。表面油漆应干燥完整、无污损、无碰坏裂痕等现象。
- 4.24 根据需要在制造时可以在换向极绕组和主极绕组上安置过热保护元件。
- 4.25 电动机的结构能按需制成附装测速发电机、脉冲发生器及过速保护离心开关,可与制造厂协商成套供应。

5 检验规则

- 5.1 每台电动机须经检验合格后方能出厂,并应附有产品合格证。
- 5.2 电动机的检查试验可以在发电机组电源供电情况下进行,但必须保证电枢电流等于使用静止电力变流器电源时的有效值。
- 5.3 每台电动机须经过检查试验,检查试验项目包括:
 - a. 机械检查(按第5.6条的规定);
 - b. 绕组对机壳及绕组相互间绝缘电阻的测定;
 - c. 绕组在实际冷状态下直流电阻的测定;
- d. 额定负载试验(同时检查换向)。试验时间对功率为 100 kW 及以下的电动机不可少于 1 h,大于 100 kW 的电动机不少于 2 h;
 - e. 偶然过电流试验(同时检查换向);
 - f. 短时过转矩或短时过电流试验(同时检查换向);
 - g. 正逆两个转向的转速差测试;
 - h. 超速试验;
 - i. 振动的测定;
 - j. 匝间冲击耐电压试验;
 - k. 短时升高电压试验 (如已进行j项试验,则本项试验可不再进行);
 - 1. 耐电压试验。

- 5.4 凡遇下列情况之一者,应进行型式试验。
 - a. 新产品试制完成时;
 - b. 电机设计或工艺上变更足以引起某些性能发生变化时,则应进行有关的型式试验项目;
 - c. 当检查试验结果与以前进行的型式试验发生不可容许的偏差时;
 - d. 成批生产的电动机的定期抽试,每年抽试一次,每次抽样不得少于二台。
- 5.5 电动机的型式试验项目包括:
 - a. 检查试验全部项目;
 - b. 温升试验;
 - c. 效率的测定;
 - d. 空载特性的测定;
 - e. 噪声的测定;
 - f. 转动惯量的测定;
 - g. 无火花换向区域的测定;
 - h. 特性曲线的测定 n=f(I)或 n=f(M);
 - 以上的f项仅在新产品试制完成时进行。
- 5.6 电动机的机械检查项目包括:
 - a. 装配及外观检查;
 - b. 转动检查,应平稳轻快,无停滞现象;
 - c. 安装及外形尺寸及键尺寸的检查;
 - d. 圆跳动、底脚支承面的平行度和平面度检查。

以上a和b项必须每台检查,c和d项可以抽查,抽查办法由制造厂制定。

- 5.7 电动机的试验按 GB 1311 进行。安装尺寸及公差的检查按 GB 4772.1 进行。电动机噪声值测定按 GB 10069.1 进行。电动机振动值测定按 GB 10068.1 进行。匝间冲击耐电压试验按 ZB/T K23002 进行。
- 5.8 电动机外壳防护等级的试验及 40℃交变湿热试验,在产品结构定型或当结构和工艺有较大改变时进行。外壳防护等级的试验方法按 GB 4942.1 进行,40℃交变湿热试验方法按 GB 12665 进行。
- 5.9 电动机成套供应部件(第4.25条)的检查。

6 标志、包装和保用期

- 6.1 铭牌材料及铭牌上数据的刻划,应保证其字迹在电动机整个使用期内不易磨灭。
- 6.2 铭牌应固定在机座表面明显位置,应标明的项目如下:
 - a. 电动机名称;
 - b. 制造厂名称;
 - c. 电动机型号;
 - d. 外壳防护等级;
 - e. 绝缘等级;
 - 额定功率;
 - g. 额定电流;
 - b. 额定电压;
 - i. 额定转速;
 - j. 励磁方式:
 - k. 额定励磁电流;
 - 1. 额定励磁电压;
 - m. 外接电抗器的电感值(根据需要);

- n. 产品标准编号;
- 0. 重量;
- p. 制造厂出品编号:
- q. 出品年月。
- 6.3 刷杆座和端盖间应有明显的标记,指出刷杆的位置。
- 6.4 电动机应在接线盒内或机座明显位置上牢固地装有接线图。
- 6.5 电机绕组出线标志应在出线端及接线板上标明,并应保证其字迹在电动机整个使用期内不易磨灭。 当电流从始端流向末端时,电动机的旋转方向从非换向器端视之为顺时针旋转。出线标志按表 20 的规定。

绕 组 名 称	出 线 标 志				
	始	端		末端	
电枢绕组	A1			A2	
换向极绕组	B1			В2	
串励绕组	D1			D2	
他励绕组	F1			F2	
补偿绕组	Cı			C2	

表 20

- **6.6** 电动机的轴伸键应绑扎在轴上,轴伸及键表面应加防锈及保护措施。凸缘式电动机并须在凸缘的加工面上加防锈及保护措施。
- 6.7 每台电机应附有轴伸键、使用维护说明书及产品合格证。
- **6.8 电动机的**包装应能保证**在正**常储运条件下**,自发货之日起的一年时间内,不致因包**装不善**而导致受** 潮与损坏。
- 6.9 包装箱箱壁的文字和标志应清楚整齐,内容如下,
 - a. 发货站及制造厂名称:
 - b. 收货站及收货单位名称;
 - c. 电动机型号和出品编号;
 - d. 电动机净重及连同箱子的毛重,
 - e. 箱子尺寸:
 - [. 在箱外适当位置标志"小心轻放"、"防湿"等字样, 其图形应符合 GB 191 的规定。
- 6.10 在用户按照制造厂的使用维护说明书的规定,正确地使用与存放电机的情况下,制造厂应保证电动机在使用的一年内,但自制造厂起运的日期不超过两年的时间内,能良好地运行。如在此规定时间内,电机因制造质量不良而发生损坏或不能正常工作时,制造厂应无偿地为用户修理更换零件或电机。

附加说明:

本标准由机械电子工业部上海电器科学研究所提出并归口。

本标准由机械电子工业部上海电器科学研究所、上海南洋电机厂、西安电机厂负责起草。

本标准自实施之日起, JB/DQ 3161-86 (Z4 系列直流电动机技术条件 (机座号 100~355)) 作废。

中华人民共和国 机械行业标准 Z4 系列直流电动机技术条件 (机座号 100~355) JB/T 6316 - 1992

机械科学研究院出版发行 机械科学研究院印刷 (北京首体南路2号 邮编 100044)

开本 880 x 1230 1/16 印张 X/X 字数 XXX,XXX 19XX 年 XX 月第 X 版 19XX 年 XX 月第 X 印刷 印数 1 - XXX 定价 **XXX.XX** 元 编号 XX-XXX

机械工业标准服务网:http://www.JB.ac.cn